

| PUNKT 13 | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| Y | 10.23 | 10.23 | 0.00 |
| Z | -4.00 | -4.00 | -0.00 |

| PUNKT 12 | | | |
|----------|-------|-------|------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Y | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| Z | -4.00 | -4.00 | 0.00 |

| PUNKT 11 | | | |
|----------|-------|-------|------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | -0.94 | -0.94 | 0.00 |
| Y | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| Z | -3.98 | -4.00 | 0.02 |

| PUNKT 10 | | | |
|----------|-------|-------|------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | -1.19 | -1.19 | 0.00 |
| Y | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| Z | -3.98 | -4.00 | 0.02 |

| PUNKT 9 | | | |
|---------|-------|-------|------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | -7.10 | -7.10 | 0.00 |
| Y | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
| Z | -3.97 | -4.00 | 0.03 |

| PUNKT 14 | | | |
|----------|-------|-------|-------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | 7.91 | 7.91 | 0.00 |
| Y | 6.72 | 6.72 | 0.00 |
| Z | -4.01 | -4.00 | -0.01 |

| PUNKT 1 | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | 10.37 | 10.37 | 0.00 |
| Y | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| Z | -4.01 | -4.00 | -0.01 |

| PUNKT 2 | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | 7.43 | 7.43 | 0.00 |
| Y | -7.10 | -7.10 | 0.00 |
| Z | -4.02 | -4.00 | -0.02 |

| PUNKT 3 | | | |
|---------|--------|--------|------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Y | -10.31 | -10.31 | 0.00 |
| Z | -3.97 | -4.00 | 0.03 |

| PUNKT 4 | | | |
|---------|--------|--------|------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Y | -10.37 | -10.37 | 0.00 |
| Z | -3.97 | -4.00 | 0.03 |

| PUNKT 5 | | | |
|---------|--------|--------|------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | -0.80 | -0.80 | 0.00 |
| Y | -10.43 | -10.43 | 0.00 |
| Z | -3.97 | -4.00 | 0.03 |

| PUNKT 6 | | | |
|---------|--------|--------|------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | -1.07 | -1.07 | 0.00 |
| Y | -10.36 | -10.36 | 0.00 |
| Z | -3.97 | -4.00 | 0.03 |

| PUNKT 8 | | | |
|---------|--------|--------|-------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | -10.35 | -10.35 | 0.00 |
| Y | -0.12 | -0.12 | 0.00 |
| Z | -4.03 | -4.00 | -0.03 |

| PUNKT 7 | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| Ist | Soll | Abw. | |
| X | -7.29 | -7.29 | 0.00 |
| Y | -7.37 | -7.37 | 0.00 |
| Z | -4.03 | -4.00 | -0.03 |

Überhöhungsfaktor = 200.00
 obere Toleranz = 0.10 mm
 untere Toleranz = -0.10 mm